

10. Brüherantrieb

Pos.Nr.	Artikel Bezeichnung	Artikel Nr.
1	Halterung Motor Brüherantrieb Rot XX/IC/XSG	0260010128KE
2	Kurbelscheibe Brüherantrieb	0250008012
3	Koppelung XS PB	0250008034
4	Stift 4 x 40 DIN 6325	VIT0005205
5	Feder Koppelung XS PB	0250008059
6	Schraube M 4 x 12 UNI 5931	VIT0005508
7	U-Scheibe 4,3 x 8 x 0,8 UNI 6592	VIT0003003
8	Zahnscheibe 4,3 DIN 6798	VIT0003103
9	Schraube M 4 x 7 TCB	VIT0000030
10	Motor Brüherantrieb ohne Welle	0090002191
11	Welle Brüherantrieb	0090002181
12	Halterung Mikroschalter	0250008093
13	U-Scheibe 4,3 x 12 x 1,5	VIT0003301
14	Schraube M 4 x 25 UNI 5931	VIT0005521
15	Nockenscheibe Brüherantrieb	0250008043
16	Distanzscheibe Brüherantrieb	0250008091
17	Einstellschraube M 4	0250008126
18	Schraube M 4 x 10 TCB DIN 7985	VIT0000012
19	Mutter M 3	VIT0004701
20	Distanzplatte Mikroschalter	4600010014
21	Mikroschalter Brüherantrieb	ELE0001529
23	Schraube M 3 x 20 TCB DIN 7985	VIT0000007
100	Motor Brüherantrieb ohne Welle	0090002191
101	Motor Brüherantrieb Kpl. XX/IC/XSG	0260010128CL